


### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

**Composición / Composition:** 100% PES  
**Ancho / Width / Largeur:** 140 cms / 54 in  
**Peso / Weight / Poids:** 430 gr/m<sup>2</sup>- 602 gr/ml

<b>Resistencia de rotura al rasgado / Tear strenght / Résistance à la déchirure</b>	190 N	ISO 13937-3:2000
<b>Urdimbre / Warp / Châine:</b>	220 N	ISO 13937-3:2000
<b>Trama / Weft / Trame:</b>		
<b>Resistencia de las costuras / Seam strenght / Résistance des coutures</b>	420 N	ISO 13935-2:2014
<b>Urdimbre / Warp / Châine:</b>	460 N	ISO 13935-2:2014
<b>Trama / Weft / Trame:</b>		
<b>Resistencia a la tracción / Tensile strenght / Résistance à la traction</b>	1200 N	ISO 13934-2:2014
<b>Urdimbre / Warp / Châine:</b>	790 N	ISO 13934-2:2014
<b>Trama / Weft / Trame:</b>		
<b>Resistencia a la rotura / Breaking strenght / Résistance à la déchirure</b>	1400 N	ISO 13934-1:2014
<b>Urdimbre / Warp / Châine:</b>	920 N	ISO 13934-1:2014
<b>Trama / Weft / Trame:</b>		
<b>Deslizamiento de las costuras / Seam slippage / Résistance des coutures</b>	5 mm	ISO 13936-1:2004
<b>Urdimbre / Warp / Châine:</b>	5 mm	ISO 13936-1:2004
<b>Trama / Weft / Trame:</b>		
<b>Resistencia a la abrasión / Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion:</b>	>30.000	ISO 12947-2:2016
<b>Ciclos / Cycles / Cycles:</b>	PASS	ISO 1021-1:2006- BS 5852 part 1
<b>Prueba del Cigarrillo / Cigarette Test / Test de la Cigarette</b>	5	ISO 105-B02 :2014
<b>Solidez de los colores a la luz / Colour fastness to light / Résistance à la lumière</b>	4	ISO 105 -D01:2010
<b>Solidez a la limpieza en seco / Rubbing solvents / Résistance au nettoyage à sec</b>	4-5	ISO 105-X12:2016
<b>Solidez de los colores al lavado</b>	4-5	ISO 12945-1:2000
<b>Rubbing fastness in humid state / Résistance au nettoyage</b>		
<b>Resistencia al pilling / Pilling resistance / Résistance au pilling</b>		


### INSTRUCCIONES DE LAVADO / WASHING INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS DE LAVAGE

 **Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.**  
 Washing machine, maximum 30° C with neutral detergents. Lavage à un maximum de 30° C avec un détergent neutre.

 **Planchar por la cara posterior, máx. 110°.**  
 Iron only the rear side, at a maximum of 110°. Repasser par la facede derriè e, 110° au maximum.

 **No escurrir, retorcer o centrifugar.**  
 Do not wring, no centrifugate. Ne pas essorer, tordre ou essorage.

 **No secar en secadora.**  
 Do not tumble dry. Ne pas sécher en machirne.

 **Puede lavarse en seco.**  
 It can be dry cleaned. Il peut être nettoyé à sec.

 **Evitar secar al sol.**  
 Avoid drying in the sun. Éviter sécher au soleil.

 **No usar lejía.**  
 Do not use bleach. Ne pas utiliser eau de Javel

ESP: Instrucciones de lavado: En caso de manchas quitar inmediatamente la suciedad con un paño y limpiar suavemente con una solución jabonosa líquida y neutral. Después limpiar con agua.

ENG: Clearing instruction in case of stains: remove the dirt directly with a tissue and then with a neutreal soap solution. After cleaning with pure water.

FR: Nettoyage en cas des tâches: nettoyez immédiatement la saleté avec un morceau de tissu et nettoyez doucement avec une solution de savon liquid et neuter. Apres-nettoyage avec de l'eau proper.

ESP: Instrucciones en caso de lavado o limpieza en seco: Es recomendable un programa de lavado con baja velocidad de giro de tambor de la lavadora. El uso de detergente con blanqueador (óptico) puede cambiar el color del tejido.

ENG: Remark in case of washing or dry cleaning. Low spin drying is always recommended. The use of detergent with optical whitener can change the colour.

FR: Remarque chez lavage ou nettoyage à sec: Tournage à basse vitesse. L'usage du detergente avec blancheur optique peut chager le coloris.