

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

TECHNICAL SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### COLECCIÓN/ COLLECTION/ COLLECTION YACARTA

COMPOSICIÓN : 100% PES. (RECICLADO)

Composition : 100% PES. (RECYCLING)

Composition : 100% PES. (RECYCLÉ)

ANCHO/width/largeur : 140 CMS.

PESO/weight/poids : 300 gr./m<sup>2</sup> - 420 gr./ml

DESLIZAMIENTO DE LAS COSTURAS

Seam Slippage / Résistance des coutures

URDIMBRE/warp/chaîne: 3.8 mm

ISO 13936-2:2004

TRAMA/weft/trame: 4.4 mm

ISO 13936-2:2004

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Abrasion resistance/ Résistance à l'abrasion

CICLOS/cycles/cycles : > 25.000

ISO 12947-2 2016

SOLIDEZ DE LOS COLORES A LA LUZ : 5

Colour fastness to light

Résistance à la lumière

ISO 105-B02 :2014

SOLIDEZ A LA LIMPIEZA EN SECO : 5

Rubbing solvents

Résistance au nettoyage à sec

ISO 105-D01 :2010

SOLIDEZ DE LOS COLORES AL LAVADO : 5

Rubbing fastness in humid state

Résistance au nettoyage

ISO 105-X12 :2016

RESISTENCIA AL PILLING : 4-5

Pilling resistance

Résistance au pilling

ISO 12945-1 :2000

### instrucciones de lavado / washing instructions / instructions de lavage



Lavado a máquina, máximo a 30° C con detergentes neutros.  
Washing machine, maximum 30°C with neutral detergents.  
Lavage à un maximum de 30°C avec un détergent neutre.



No arrugar, retorcer ni centrifugar.  
Do not squeeze, wrink or spin-dry.  
Ne pas presser ou essorer.



No usar lejía.  
Do not use bleach.  
Ne pas utiliser eau de javel.



Planchar por la cara posterior, máxima 110°.  
Iron only on the rear side, at a maximum of 110°.  
Repasser par la face de derrière, 110° au maximum.



Puede utilizarse el lavado en seco.  
Dry cleaning can also be used.  
Nettoyage à sec peut être utilisé.



Evitar secar al sol.  
Avoid drying in the sun.  
Éviter sécher au soleil.



No secar en secadora.  
Do not tumble dry.  
Ne pas sécher en machine.